



Przekrój normalny od km 0+000 do km 0+369



Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm, gr. warstwy 10cm



Istniejąca warstwa zagęszczonego żwiru o grubości warstwy ok. 8-15 cm

Nawierzchnia min.-bitumiczna KR1-2 gr. w-wy 5cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm, gr. warstwy 8cm



Istniejąca warstwa zagęszczonego żwiru o grubości warstwy ok. 8-15 cm

Przekrój normalny od km 0+369 do km 0+389



Przekrój normalny od km 0+389 do km 0+409

zmiana z przekroju daszkowego na jednostronny



Tytuł	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w miejscowości Zborów		
Branża	Drogowa		Rys. nr 3a
Przedmiot	Przekrój normalny		Skala
Obiekt	Droga gminna nr 4725P		1:50
Opracował	mgr inż. Norbert Wawrzyniak		06 '2009